

## 106 年度「快煮壺」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	1.8 公升不銹鋼快煮壺	羅密歐	110V/60Hz/1000W/FCP-1806	中國大陸	承嘉國際股份有限公司 新北市中和區中山路二段 315 巷 6 號 2 樓 02-22406600	大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區舊宗路一段 128 號 1, 2, 3 樓 02-87925777	399	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體無中文標示。	● 1. 本體底部及基座外觀與原技術文件不符。 2. 電源線組 R51013 EL-302 與原技術文件 R37924 SY-12 不符。 3. 電源線材 R51013 HVCTF 與原技術文件 R37924 VCTF 不符。 4. 壺身插接器(溫控)KSD688AK 及基座插接器 KSD688K 與原技術文件零組件表不符。	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
2	歌林不鏽鋼快煮壺	歌林	110V/60Hz/1200W/KPK-MN1506S	中國大陸	宜多國際有限公司 新北市新莊區中華路二段 228 號 7 樓 02-89769220	大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區舊宗路一段 128 號 1, 2, 3 樓 02-87925777	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
3	智慧型 LED 雙層快煮壺	勳風	110V/60Hz/900W/HF-3018	中國大陸	勳風企業有限公司 新北市汐止區八連路一段 94 巷 2-1 號 0800-251175	大潤發流通事業股份有限公司 臺北市內湖區舊宗路一段 128 號 1, 2, 3 樓 02-87925777	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
4	不鏽鋼快煮壺	山多力	110V/60Hz/ 1200W /SL-1566	中國大陸	福馬國際股份有限公司 桃園市新屋區青田 路376巷39之20 號 03-4206769	家樂福股份有限公司 臺北市內湖區民 善街88號 02-87905000	749	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電 壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
5	不鏽鋼快煮壺	ELTAC	110V/60Hz/ 1000W /WH-K03	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工 三路116巷6號 02-89904440	家樂福股份有限公司 臺北市內湖區民 善街88號 02-87905000	799	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電 壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
6	首華 1.8L 保溫玻璃 快煮壺	SOWA	110V/60Hz/ 1000W /SPK-KY180 1	中國大陸	康鴻實業有限公司 臺北市內湖區南京 東路六段350號7 樓 0800-066628	家樂福股份有限公司 臺北市內湖區民 善街88號 02-87905000	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電 壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
7	不鏽鋼分 離式快煮 壺	大家源	110V/60Hz/ 750W /TCY-2710	中國大陸	天成元有限公司 屏東縣萬丹鄉萬順 路二段466號 08-7772633	燦坤實業股份有 限公司 臺北市內湖區堤 頂大道1段331號 02-27955270	599	○商品檢驗標識 ●中文標示 控制面板之開關未標示中 文。	● 1. 零組件：電源線組(插 頭：ZB-03T, 7A 125V R74022；線材：VCTF, 0.75mm <sup>2</sup> × 3C R74022)，與原技術文件 不符；基座插接器 (KSD688Y, 10A 250V)，與原技 術文件不符；壺身插接器及溫 控器總成(KSD688-BY, 10A 250V)，與原技術文件不符。 2. 外觀：壺蓋排氣孔為三孔，與 原技術文件不符。 3. 內部構造：水位標示處多一片 鐵片，與原技術文件不符。	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電 壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
8	不鏽鋼電水壺	可利亞	110V/60Hz/ 1000W /KR-387	中國大陸	麗晶國際開發有限公司 高雄市仁武區八德西路230號 07-3723066	燦坤實業股份有限公司 臺北市內湖區堤頂大道1段331號 02-27955270	599	○商品檢驗標識 ●中文標示 外包裝與本體標示容量為2L與原技術文件1.8L不符合。	● 1. 外觀與原技術文件外觀不符。 2. 把手無電源指示燈與原技術文件有電源指示燈不符。 3. 電源線組插頭(EL-302, 125V, 11A, R51013)及線材HVCTF, 1.25mm <sup>2</sup> ×3C, 300V, R51013)與原技術文件電源線組不符。	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
9	東元1.8L雙層不鏽鋼快煮壺	東元	110V/60Hz/ 1000W /XYFYK1801	中國大陸	宜德電子有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 02-22984188	燦坤實業股份有限公司 臺北市內湖區堤頂大道1段331號 02-27955270	890	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查
10	電茶壺	大同	110V/60Hz/ 1000W /TEK-0815S	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山北路三段22號 0800-052666	燦坤實業股份有限公司 臺北市內湖區堤頂大道1段331號 02-27955270	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

備註：

- 品質檢測：依據 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全-第一部:通則」、國際電工標準 IEC 60335-2-15「家用和類似用途電器—安全性—第2-15部：加熱液體用電器之個別規定」。
  - 溫升試驗：主要為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
  - 漏電流及絕緣耐電壓試驗：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
  - 異常操作試驗：主要為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
  - 構造檢查：主要為確認快煮壺之構造設計上是否符合安全之要求。
- 重要零組件比對：為樣品之重要零組件、外觀及內部構造與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識



或



(2)中文標示：檢查快煮壺本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下：

- A. 商品名稱及型號。
- B. 製造商或供應商之名稱或註冊商標。
- C. 額定電壓、電流、功率因數及頻率。
- D. 對應防水保護等級之 IP 碼，IPX0 除外。
- E. II 類或 III 類結構之符號。
- F. 需有適當之警語，例如安裝之注意事項、避免燙傷之警語或注意事項。

4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測

- A. 「溫升試驗」全數符合規定。
- B. 「漏電流及絕緣耐電壓試驗」全數符合規定。
- C. 「異常操作試驗」全數符合規定。
- D. 「構造檢查」全數符合規定。

(2)「重要零組件比對」計 3 件不符（項次 1、7、8）。

(3)標示查核

- A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
- B. 「中文標示」計 3 件（項次 1、7、8）。