

113 年度「除濕機」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	除濕機	HITACHI	110V, 60Hz, 116W/ RD-14FJ	臺灣	台灣日立江森自控股份有限公司 臺北市中山區南京東路 3 段 61 號 1 樓、2 樓、 63 號 1 樓、2 樓、3 樓、 4 樓 02-25083311	遠百企業股份有限公司 基隆分公司 基隆市信義區深溪路 53 號地下 1 樓 02-24681668	7191	○商品檢驗標識 ○中文標示	● 1. 樣品之變壓器型號為 3EF82917A DER 2335， 與原登錄技術文件為 EOD21SE-22V002 DER 2226 不符。 2. 樣品之電容器(編號 C015、C016)型號為 CTX，與原登錄技術文件 為 LE334、F863 或 MPR 不符。	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
2	除濕機	Panasonic	110V, 60Hz, 111W/ F-Y12EB	臺灣	台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路 579 號 02-22235121	全國電子股份有限公司 Digital City 基隆店 基隆市仁愛區孝二路 86 號 1 樓、2 樓 02-24233395	7011	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
3	除濕機	SHARP	110V, 60Hz, 112W/ DW-L71HT- W	臺灣	台灣夏普股份有限公司 新北市土城區中山路 16 號 7 樓 0809-090510	燦坤實業股份有限公司 基隆旗艦分公司 基隆市中正區義一路 18 號 1 樓、4 樓及地 下 1 樓 02-24215860	6690	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾
4	除濕機	Whirlpool	110V, 60Hz, 460W/ WDEE60A W	中國大陸	台灣惠而普股份有限公司 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 17 樓 0800-258558	燦坤實業股份有限公司 基隆旗艦分公司 基隆市中正區義一路 18 號 1 樓、4 樓及地 下 1 樓 02-24215860	9280	○商品檢驗標識 ○中文標示	○	總評：○ ○溫升 ○漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造 ○電磁干擾

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
5	除濕機	東元 TECO	110V, 60Hz, 114W/ MD1220RW	臺灣	東元電機股份有限公司 臺北市南港區三重路 19-9 號 5 樓 0800-281200	燦坤實業股份有限公司 基隆旗艦分公司 基隆市中正區義一路 18 號 1 樓、4 樓及地 下 1 樓 02-24215860	4690	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾
6	除濕機	大同 TATUNG	110V, 60Hz, 206W/ TDH-240M A	中國大陸	大同股份有限公司 臺北市中山區中山北路 3 段 22 號 0800-052666	遠百企業股份有限公司 基隆分公司 基隆市信義區深溪路 53 號地下 1 樓 02-24681668	8910	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾
7	除濕機	聲寶 SAMPO	110V, 60Hz, 138W/ AD-S116T	中國大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂 湖路 26 號 0800-005438	燦坤實業股份有限公司 蘇澳分公司 宜蘭縣蘇澳鎮中山路 1 段 152 號 03-9952969	6990	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾
8	除濕機	威技 NEW WIDETECH	110V, 60Hz, 120W/ WDH-126A S	中國大陸	威技電器股份有限公司 (永康廠) 臺南市永康區永科環路 358 號 0800-261233	領銜電器有限公司蘇 澳營業所 宜蘭縣蘇澳鎮中山路 1 段 148 號 03-9951800	4000	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾
9	除濕機	新格 SYNCO	110V, 60Hz, 440W/ SAD-27CT2 2	中國大陸	聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華里頂 湖路 26 號 0800-005438	領銜電器有限公司羅 東營業所 宜蘭縣羅東鎮中山路 2 段 303 號 03-9600227	8900	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾
10	除濕機	華菱 HAWRIN	110V, 60Hz, 370W/ HPWS-40K	中國大陸	華菱開發股份有限公司 臺南市新市區大洲里大 洲 98-2 號 0800-008080	領銜電器有限公司羅 東營業所 宜蘭縣羅東鎮中山路 2 段 303 號 03-9600227	6790	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/>	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 構造 <input type="checkbox"/> 電磁干擾

符號「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1. 依據中華民國國家標準 CNS 60335-1「家用和類似用途電器－安全性－第 1 部：通則」、CNS 60335-2-40「家用和類似用途電器－安全性－第 2-40 部：電熱泵、空氣調節機及除濕機之個別規定」及 CNS 13783-1「電磁相容性－家用電器、電動工具及類似裝置之要求－第 1 部：發射」。
 - (1)溫升：主要為確認除濕機於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (2)漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3)異常操作：目的為模擬在除濕機故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (4)構造：主要為確認除濕機之構造設計上是否符合安全之要求。
 - (5)電磁干擾：主要在評估除濕機產生之電磁能量經由電力線與信號線傳導，或以電磁波輻射的形態傳播至自由空間時，會干擾其他設備之風險。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

圖例：



- (2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準 CNS 60335-1 及 CNS 60335-2-40 查核。
 - A.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。
 - B.製造商或供應商的名稱或註冊商標。
 - C.型號。
 - D.防電擊之絕緣設計屬 II 類結構者，需標示 II 類結構符號「回」。
 - E.標示應容易識別且具耐久性而不易磨滅。
 - F.需有適當之警語，例如安裝、使用或維護保養之注意事項。
 - G.依商品檢驗法第 11 條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。
4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - (1)品質檢測
 - A.「溫升」：全數符合規定。
 - B.「漏電流及絕緣耐電壓」：全數符合規定。
 - C.「異常操作」：全數符合規定。
 - D.「構造」：全數符合規定。
 - E.「電磁干擾」：全數符合規定。
 - (2)「重要零組件比對」：計 1 件（項次 1）不符合規定，其變壓器及電容器之型號與原登錄技術文件不符。

(3)標示查核

A.「商品檢驗標識」：全數符合規定。

B.「中文標示」：全數符合規定。