

標準局與消基會 113 年度合作案「充電式家用電鑽」專案市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商等負責廠商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	Motorhead 20V 鋰電 震動電鑽	Motorhead	AQ75060G /DC 20V	中國 大陸	委製/進口商： 特力屋股份有限公司 臺北市內湖區湖元里 新湖三路 23 號 1、2、 5 樓 0800-008007	特力屋股份有限公司 基隆義一分公司 基隆市中正區義一 路 99 號 1 樓 02-24285316	1,999	○中文標示	總評：● ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ●電源連接及外部可撓性 電源線 電池充電座之電源線為 單層絕緣，不符合雙層 絕緣規定。
2	20V 鋰電 衝擊鑽	DEVON	5283-Li- 20TSI/DC 20V	中國 大陸	進口商： 佳禾五金股份有限公 司 臺中市梧棲區梧南路 1 之 11 號 04-26301799	網路家庭國際資訊 股份有限公司 臺北市大安區敦化 南路二段 105 號 15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DECA4V-A900FOCRR	11,950	●中文標示 1. 本體未標示製造年 份且商品名稱及原 產地未以正體中文 標示。 2. 說明書之規格說 明、使用方法、注 意事項或警語等未 以正體中文標示。 3. 未標示進口商或分 裝商之名稱、地址 及服務電話。	總評：● ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ●電源連接及外部可撓性 電源線 電池充電座之電源線為 單層絕緣，不符合雙層 絕緣規定。

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商等負責廠商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
3	鋰電無碳刷震動電鑽	Milwaukee	M12 FPD2/DC 12V	中國大陸	代理商： 正晴百貨股份有限公司 桃園市觀音區忠愛路二段 198 之 176 號 03-4982158	網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段 105 號 15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DECA00-A900G3OAH	7,799	● 中文標示 1. 本體未標示商品名稱及製造年份，且原產地未以中文標示 2. 未標示國外製造商或國外委製商之外文名稱。	總評：○ ○ 溫升試驗 ○ 構造檢查 ○ 異常操作試驗 ○ 電源連接及外部可撓性電源線
4	充電式電鑽	WORX	WX129.4/DC 12V	中國大陸	進口商： 天恕貿易有限公司 臺中市南屯區精科 7 路 9 號 04-23586815	網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路二段 105 號 15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DECA0A-1900C48SR?fq=/S/DQBE6R	3,299	○ 中文標示	總評：○ ○ 溫升試驗 ○ 構造檢查 ○ 異常操作試驗 ○ 電源連接及外部可撓性電源線

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商等負責廠商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	鋰電震動電鑽	Demos	CHD-1830/ DC 18V	臺灣	製造商： 連成工業有限公司 桃園市中壢區文中路2 段46巷6-10號 03-4558261	網路家庭國際資訊 股份有限公司 臺北市大安區敦化 南路二段105號15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DECA0B-A900BHDJF	7,999	●中文標示 本體未標示製造年份。	總評：● ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ●電源連接及外部可撓性 電源線 電池充電座之電源線為 單層絕緣，不符合雙層 絕緣規定。
6	12V 無刷 鋰電震動 電鑽	Panrico	BCH- DD12020/ DC 12V	中國 大陸	委製商： 百利世貿易有限公司 臺北市大安區建國南 路一段304巷10號1 樓 02-27022266	網路家庭國際資訊 股份有限公司 臺北市大安區敦化 南路二段105號15 樓 02-23261460 https://24h.pchome.com.tw/prod/DEAC9N-A900D7DTG	3,299	●中文標示 1. 本體未標示商品名 稱、原產地及製造 年份。 2. 未標示進口商或分 裝商名稱、地址及 服務電話。	總評：○ ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ○電源連接及外部可撓性 電源線
7	電鑽起子 機	BLACK+D ECKER	LD12/ DC 12V	中國 大陸	委製/進口商： 新加坡商百得電動工 具股份有限公司台灣 分公司 臺北市士林區德行西 路33號2樓 02-28341741	特力屋股份有限公 司羅東分公司 宜蘭縣羅東鎮光榮 路388號 03-9552000	999	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ○電源連接及外部可撓性 電源線

項次	品名	廠牌	型號/規格	產地	製造商或進口商等負責廠商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	鋰電電鑽/起子機	BOSCH	GSR 120-LI/DC 10.8V/12V	馬來西亞	委製/進口商： 台灣羅伯特博世股份有限公司 臺北市中山區建國北路一段 90 號 6 樓 02-77342588	特力屋股份有限公司羅東分公司 宜蘭縣羅東鎮光榮路 388 號 03-9552000	2,890	○中文標示	總評：○ ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ○電源連接及外部可撓性電源線
9	萊姆 21V 震動鋰電鑽起子機	REAIM	未標示/DC 21V	中國大陸	委製/進口商： 卉多實業有限公司 臺中市烏日區溪南路一段 197 巷 8 號 04-23357775	寶雅國際股份有限公司宜蘭中山店 宜蘭縣宜蘭市中山路二段 36 號 03-9333993	2,699	●中文標示 本體未標示型號、製造年份及製造號碼。	總評：○ ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ○電源連接及外部可撓性電源線
10	充電式鋰電鑽	TAKANO	TA9916NB/DC 16.8V	無標示	代理商： 程峰有限公司 桃園市中壢區龍興路 387 巷 2 號 03-4520678	大師傅五金有限公司 宜蘭縣冬山鄉冬山路三段 492 號 1 樓 03-9588895	3,150	●中文標示 1. 本體未標示原產地、製造年份及製造號碼。 2. 未標示代理商地址及國外製造商或國外委製商之外文名稱。	總評：○ ○溫升試驗 ○構造檢查 ○異常操作試驗 ○電源連接及外部可撓性電源線

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據CNS 62841-1(106年版)、CNS 62841-2-1(112年版)、CNS 60335-1(103年版)及CNS 60335-2-29(108年版)。

(1)「溫升試驗」主要為確認充電式家用電鑽於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2)「構造檢查」主要為檢測充電式家用電鑽之構造設計上是否符合安全之要求。

(3)「異常操作試驗」主要為模擬充電式家用電鑽在故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4)「電源連接及外部可撓性電源線」主要為檢驗充電式家用電鑽之電池充電座電源線絕緣安全性。

2. 中文標示查核：依據「商品標示法」及「電器及電子標示基準」檢查充電式家用電鑽本體、包裝或中文說明書上，中文標示應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。

(1)商品名稱及型號。

(2)國內製造之商品，應標示製造商、委製商或分裝商名稱、地址及服務電話。進口之商品，應標示進口商或分裝商名稱、地址、服務電話；及國外製造商或國外委製商之外文名稱。

(3)原產地。

(4)製造年份及製造號碼。

(5)額定電壓(V)及額定頻率(Hz)。

(6)總額定消耗電功率(W)或額定輸入電流(A)。

(7)規格。

(8)使用方法。

(9)注意事項或警語。

3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測：

A. 「溫升試驗」全數符合規定。

B. 「構造檢查」全數符合規定。

C. 「異常操作試驗」全數符合規定。

D. 「電源連接及外部可撓性電源線」計 3 件不符合規定(項次 1、2 及 5)。

(2)中文標示查核：計 6 件不符合規定(項次 2、3、5、6、9 及 10)。