

110 年「快煮壺」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
1	不銹鋼快煮壺	尚朋堂	110V 60Hz 1000W/ KT-1815 S	中國大陸	偉昕企業股份有限公司 (基隆市七堵區工 建北路4號、 0800-828239)	遠百企業股份有限公司忠孝分公司(臺 北市信義區忠孝東 路5段297號、 02-25289388)	599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
2	不鏽鋼快煮壺	HERAN	110V 60Hz 1200W/ HEK-18L 1	中國大陸	禾聯碩股份有限公司 (桃園市龜山區文 化里科技三路88 號、03-3961188)	特力屋股份有限公司內湖分公司(臺 北市內湖區新湖3 路23號、 02-87918896)	549	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
3	1.8公升不銹鋼快煮壺	羅蜜歐	110V 60Hz 1000W/ FCP-180 6	中國大陸	承嘉國際股份有限公司 (新北市中和區中 山路二段315巷6 號2樓、 02-22406600)	大潤發流通事業股份有限公司南湖分 公司 (臺北市內湖區舊 宗路1段188號、 02-27905050)	548	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
4	歌林1.8L不鏽鋼快煮壺	歌林	110V 60Hz 1200W/ KPK-DL1 802S	中國大陸	大利多國際貿易有限公司 (新北市深坑區北 深路三段215巷5 號5樓、 02-26621022)	家福股份有限公司 台北內湖分公司(臺 北市內湖區民善街 88號、02-87905000)	690	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input checked="" type="radio"/> 中文標示 使用說明書注意事項內容 未載明「適用於一般家庭」 及「避免連接器受液體潑 灑」，與原登錄資料不符， 且不符合 CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
5	嘉儀快煮壺 KEK-800 W	嘉儀	110V 60Hz 1000W/ KEK-800 W	中國大陸	嘉儀企業股份有限公司 (臺北市建國北路2 段120號6樓、 02-26272199)	三創生活館 (臺北市中正區市 民大道3段2號、 0809-093300)	1480	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查




項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
6	快煮壺	ELECTRIC KETTLE	110V 60Hz 1200W/ STKE-01 04	中國大陸	群光電子股份有限公司 (新北市三重區光復路二段69號、 0800-255123)	三創生活館 (臺北市中正區市 民大道3段2號、 0809-093300)	1290	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
7	安全可見藍光玻璃快煮壺	聖岡	110V 60Hz 1000W/ DK-800G	中國大陸	聖岡科技有限公司 (彰化縣社頭鄉社斗 路一段385號、 04-8736238)	新加坡商蝦皮娛樂 電商有限公司台灣 分公司 (臺北市信義區忠孝 東路4段555號17 樓、 02-66366559)	599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查
8	不鏽鋼快煮壺	ELTAC	110V 50/60Hz 1000W/ WH-K03	中國大陸	旺德電通股份有限公司 (新北市五股區五工 三路116巷6號、 02-89904440)	PCHOME 線上購物 網路家庭國際資訊 股份有限公司 (臺北市大安區敦化 南路2段105號15 樓、02-23261460)	599	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input type="radio"/> 重要零組件比對	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 消耗功率 <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 洩漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作 <input type="radio"/> 構造檢查

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
9	鍋寶 316 不鏽鋼保溫快煮壺	鍋寶	110V 60Hz 870W/ KT-9018 1W	中國大陸	鍋寶股份有限公司 (新北市林口區寶林路 168 號、 02-86018822/ 0800-011487)	富邦媒體科技股份有限公司 (臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓、 0800-777959)	630	○商品檢驗標識 ●中文標示 樣品說明書未加註「只有提供基座時壺才能使用」、「一般家庭使用」、「如果壺水過滿，沸水可能噴出」、「注意：將電器自基座移開前，先確定開關已經關閉(OFF)」、「避免連接器受液體潑灑」、「使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」及「若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險」與原報告登錄資料比對不符合，且不符合 CNS 60335-1 第 7.12.5 節及 CNS 60335-2-15 第 7.12 節規定。	●重要零組件比對 樣品之電源線插頭與原登錄資料比對不符。	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查
10	貴夫人 LED 不鏽鋼快煮壺	貴夫人	110V 50/60Hz 1000W/ KM-318	中國大陸	根盈企業有限公司 (高雄市鳥松區美山路 8-1 號、 07-7315068)	Yahoo!購物中心 香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 (臺北市南港區三重路 66 號 14 樓、 02-23602888)	790	○商品檢驗標識 ○中文標示	○重要零組件比對	總評: ○ ○消耗功率 ○溫升 ○洩漏電流及絕緣耐電壓 ○異常操作 ○構造檢查

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

- 品質項目檢測：項次 5、8 及 10 依據國家標準 CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、國際電工標準 IEC 60335-2-15「Household and similar electrical appliances-Safety-Part2-15：Particular requirements for appliances for heating liquids」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。項次 1、2、3、4、6、7 及 9 依據 CNS 60335-1「家用和類似用途電器產品的安全—第 1 部：通則」、CNS 60335-2-15「家用和類似用途電器-安全性-第 2-15 部：加熱液體用電器之個別規定」及 CNS 15663 第 5 節「含有標示」規定。

- (1) 消耗功率：實測快煮壺消耗功率，評估是否在標示額定功率之容許差範圍內，確認標示額定功率值正確性。
 - (2) 溫升：主要為確認快煮壺於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。
 - (3) 洩漏電流及絕緣耐電壓：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (4) 異常操作：目的為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，快煮壺本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。
 - (5) 構造檢查：確認快煮壺之構造設計上是否符合安全之要求。
2. 重要零組件比對：確認樣品之重要零組件與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。
 3. 標示查核，查核項目為：
 - (1) 商品檢驗標識：商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」。
圖例：或 或 
 - (2) 中文標示：檢查快煮壺本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。
 4. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：
 - (1) 品質檢測
 - A. 「消耗功率」全數符合規定。
 - B. 「溫升」全數符合規定。
 - C. 「洩漏電流及絕緣耐電壓」全數符合規定。
 - D. 「異常操作」全數符合規定。
 - E. 「構造檢查」全數符合規定。
 - (2) 「重要零組件比對」計 1 件不符合（項次 9）：樣品之電源線插頭與原登錄資料比對不符。
 - (3) 標示查核
 - A. 「商品檢驗標識」全數符合規定。
 - B. 「中文標示」計 2 件不符合（項次 4 及 9）：主要為樣品使用說明書內容與原登錄資料不符，且未依商品檢驗法及檢驗標準要求標示。