

市售「兒童用床邊護欄」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	兒童用 床邊護 欄	Baby Babe	148*68cm/ B168. 水藍	中國 大陸	同富有限公司 台南市關廟區仁愛路 328 號 06-5956377	統一婦幼玩具店 新北市板橋區四川路 1 段 267 號 02-89510376	2580 (1290*2)	○商品檢驗標識 ○中文標示	○一般構造 ○床邊護欄之安全性
2	兒童用 床邊護 欄	YODA	150*70mm/ YD-2309 寧 靜藍	中國 大陸	閱德科技有限公司 新北市五股區五權八路 40 號 5 樓 02-22991900	諾貝兒寶貝股份有限公司 公司丁重分公司(丁丁連鎖藥 妝) 新北市三重區三和路 4 段 16 號 1 樓 02-66250899	3980 (1990*2)	○商品檢驗標識 ○中文標示	○一般構造 ○床邊護欄之安全性
3	兒童用 床邊護 欄 (BROWN& FRIEND)	YODA	150*58cm/ YD-U39 米 色	中國 大陸	閱德科技有限公司 新北市五股區五權八路 40 號 5 樓 02-22991900	台灣卡多摩嬰童館股份有限 公司公司三重正義分公司 新北市三重區正義北路 281 號 02-89818099	2700 (1350*2)	○商品檢驗標識 ○中文標示	○一般構造 ○床邊護欄之安全性
4	兒童用 床邊護 欄	vivi baby	150*70mm/ K02735	台灣	聖嬰企業有限公司 桃園市龜山區頂湖路 73 號 03-3963153	環球購物中心股份有限公司 中和分公司 新北市中和區中山路 3 段 122 號 1~4 樓及 120 號(櫃 位：3F 安琪兒) 02-77095266	3780 (1890*2)	○商品檢驗標識 ○中文標示	○一般構造 ○床邊護欄之安全性
5	兒童用 床邊護 欄	DEMBY	40*50mm/B BR011 灰	中國 大陸	活力事業國際有限公司 新北市淡水區中正東路 2 段 23 號 4 樓 02-8809-1866	Pinkoi https://www.pinkoi.com/pr oduct/nFxvtRGQ 寄貨人：活力國際事業有限 公司 新北市淡水區中正東路 2 段 29-2 號 10 樓	6220 (3110*2)	○商品檢驗標識 ○中文標示	○一般構造 ○床邊護欄之安全性
6	兒童用 床邊護 欄	貝貝	150*68mm/ Q-150 藍	中國 大陸	奧斯生活百貨 高雄市苓雅區福地里武 仁街 129 號 4 樓 07-3509437	Momo 購物網 https://www.momoshop.com. tw/goods/GoodsDetail.jsp? i_code=12216555&Area=search&oid=1_26&cid=index&kw= 兒童床邊護欄	2050 (1026*2)	●商品檢驗標識 無(包裝箱有商品 檢驗標識) ○中文標示	●一般構造 孔洞有大於 5mm 小於 12mm 之開口、 最低水平構件與底架間之縫隙值超過 60 mm、 結構構件縫隙過大及護欄有突出物。不符合 CNS 15911 規定。 ●床邊護欄之安全性 經安全性試驗撞擊後產生間隙，不符合 CNS 15911 規定。

7	兒童用 床邊護 欄	BABY ROCKE R (網頁)	1.5M/長頸 鹿	中國 大陸	Yahoo 購物中心(LGS 熱購品) https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/LGS-母嬰新品-嬰兒床圍網布護欄-床圍-24 檔調節-無縫設計-柔韌網布-拆洗簡易-加厚鋼管-雙重鎖-9874408.html 寄貨人：萬得門 新北市汐止區秀峰路 158 號 02-26416383	2080 (1040*2)	●商品檢驗標識無 ●中文標示無	●一般構造 未標示製造商建議床墊最大厚度、最低水平構件與底架間之縫隙值超過 60 mm、結構構件縫隙過大及護欄有小於 18mm 之擠壓點。不符合 CNS 15911 規定。 ●床邊護欄之安全性 經安全性試驗撞擊後產生間隙，不符合 CNS 15911 規定。
8	兒童用 床邊護 欄		1.5M 粉色 小熊	中國 大陸	松果購物(樂達通訊館) https://www.pcone.com.tw/product/info/220310967941#ref%3Dd_search_product_0 寄貨人：樂達館 屏東縣屏東市莊敬街 1 段 191 號 0919397652	1631 (815.5*2)	●商品檢驗標識：無 ●中文標示無	●一般構造 未標示製造商建議床墊最大厚度、最低水平構件與底架間之縫隙超過 60 mm、結構構件縫隙過大及護欄有小於 18mm 之擠壓點。不符合 CNS 15911 規定。 ●床邊護欄之安全性 經安全性試驗撞擊後產生間隙，不符合 CNS 15911 規定。
9	兒童用 床邊護 欄		1.5M 綠色 恐龍樂園	中國 大陸	蝦皮購物(賣場：YiHua 商城/賣家：rdcl189) 【通過 SGS 認證 台灣出貨】 床圍欄 升降床圍欄 床圍 床護欄 床邊護欄 嬰兒床圍 寶寶床圍 兒童床圍 升降護欄 蝦皮購物 (shopee.tw) 寄件人：黃棟 新竹縣竹北市環北路 5 段 298-20 號 0938833350	1278 (639*2)	●商品檢驗標識無 ●中文標示無	●一般構造 未標示製造商建議床墊最大厚度、最低水平構件與底架間之縫隙超過 60 mm、結構構件縫隙過大及護欄有小於 18mm 之擠壓點。不符合 CNS 15911 規定。 ●床邊護欄之安全性 經安全性試驗撞擊後產生間隙，不符合 CNS 15911 規定。
10	兒童用 床邊護 欄		1.5 米企鵝		蝦皮購物(賣場：牧樂家居館/賣家：chengba0966) 台灣出貨 SGS 檢驗合格嬰兒升降床護欄 擋板 寶寶床圍 兒童升降圍欄床邊垂直床邊護欄 嬰兒床圍 升降護欄 蝦皮購物 (shopee.tw) 寄件人：鄭龍生 基隆市七堵區長安街 18-5 號 1 樓 0918707005	1478 (739*2)	●商品檢驗標識：無 ●中文標示無	●一般構造 未標示製造商建議床墊最大厚度、最低水平構件與底架間之縫隙值超過 60 mm、結構構件縫隙過大及護欄有小於 18mm 之擠壓點。不符合 CNS 15911 規定。 ●床邊護欄之安全性 經安全性試驗撞擊後產生間隙，不符合 CNS 15911 規定。

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.品質項目檢測：依據 CNS 15911「兒童用床邊護欄」國家標準檢測。

(1)一般：

A.5.1.1 外露邊緣與突出部分，應依國家標準圖示所示予以磨圓及/或倒角，且應無毛邊及銳邊。

厚度小於 0.5 mm 之片材邊緣，至少應依國家標準圖示所示予以包覆。

備考：最小曲率半徑不適用於如鉸鏈、托架及固定件等小零組件。

鉸鏈、托架及固定件應無毛邊及銳邊。

B.5.1.2 組合完成可供使用之床邊護欄，應無可能使兒童手指或身體陷入之開口管、突出物、孔洞、鬆脫墊圈、快速固定器(speed fixings)、螺帽或縫隙，應無尺度大於 5 mm 且小於 12 mm 之開口，除非兒童手指可以插入之深度小於 10 mm。

C.5.1.3 床邊護欄邊長不得小於 900 mm 且不得大於 1,500 mm。

D.5.1.4 床邊護欄任一點高度應至少較床墊頂面高 160 mm。該尺度應以製造廠商建議的床墊最大深度(厚度)計算。

E.5.1.5 床邊護欄垂直面上最低水平構件下側與床邊護欄底架間之縫隙，不得超過 60 mm。

F.5.1.6 任何縫隙之有效直徑以及兩鄰結構構件之間距應為 mm。當床邊護欄依 6.2 測試時，45 mm 圓錐形端探棒應在無載重下自由通過縫隙，65 mm 圓錐形端探棒在 30 N 穩定推力下不得通過縫隙。

G.5.1.7 當單側床邊護欄依製造廠商說明書安裝至定位時，床墊與床邊護欄之縫隙不得超過 40 mm。

當雙側床邊護欄依製造廠商說明書安裝至定位時，床邊護欄雙側與床墊邊緣之縫隙合計不得超過 40 mm。

H.5.1.8 若床邊護欄包覆可拆卸之外罩，當外罩拆卸後，床邊護欄應符合 5.1.6 之規定。

I.5.1.9 床邊護欄依 6.3 測試，圓盤不得掛在床邊護欄的任何位置。

J.5.1.10 任何繩帶、帶狀物或絲緞帶(ribbon)，包括用於綁紮者，當施加 25 N 拉力時，其未固定長度不得超過 220 mm，或寬度應至少為其長度之 1/2。若繩帶、帶狀物或絲緞帶為成對，則每對應由分開之兩段材料組成。

K.5.1.11 正常使用期間，包括床邊護欄側面之翻折上升及下降在內，不得有閉合至小於 18 mm 之擠壓點，除非縫隙恆小於 5 mm。

L.5.1.12 不得使用單絲縫線。

M.5.1.13 為搬運或儲存目的拆解床邊護欄時，設計為可移除或鬆開之任何組件，其組合不得使用可直接固定之連接螺釘，例：自攻螺釘。

N.5.1.14 所有釘針應以剪力加載並應完全釘入。

(2)床邊護欄之安全性：經 6.5 之安全性測試後，護欄縫隙仍應符合 5.1.5、5.1.6 及 5.1.7 規定，垂直面部分應無脫落、損壞及框架彎曲等異常狀況，且所有鎖定裝置應保持正常操作。

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識



R00000

或



T00000

(2)中文標示：依據商品檢驗法及兒童用床邊護欄商品檢驗作業規定查核。

查核標示事項包括下列：

- A.商品名稱。
- B.主要材質。
- C.製造商（或委製商）名稱、電話、地址及商品原產地；屬進口商品者，應標示進口商名稱、電話、地址及商品原產地。
- D.商品尺度（長度×高度）。
- E.適用床墊之最小與最大長度（最大長度得標示至212cm）。
- F.適用床墊之厚度。
- G.製造日期（年、月）。
- H.注意事項（如：不適合使用之床底板、裝配之板條、保存方法、清洗方式、遠離火源等）。
- I.警告：本產品不合適未滿十八個月嬰幼兒使用。

(3)前款 E、F、I 需採永久標示方式於商品本體上標示。

3.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質項目檢測：

- A.「一般」：計 5 件（項次 6、7、8、9、10）不符合規定，不符合情形為護欄本體孔洞過大，不符合 5.1.2 節之要求；未標示製造廠商建議使用之最大床墊深度(厚度)，不符合 5.1.4 節之要求；床邊護欄最低水平構件與底架間之縫隙過大，不符合 5.1.5 節之要求；床邊護欄本體孔隙過大，不符合 5.1.6 節之要求；床邊護欄本體具有勾絆點，不符合 5.1.9 節之要求；護欄本體有過大的擠壓點，不符合 5.1.11 節之要求。
- B.「床邊護欄之安全性」部分：計 5 件（項次 6、7、8、9、10）不符合規定，不符合情形為依 6.5 節規定試驗後，床邊護欄之構件與底架間之縫隙過大及床邊護欄本體孔隙過大，不符合 5.5 節之要求。

(2)標示檢測：

- A.「商品檢驗標識」：計 5 件（項次 6、7、8、9、10）不符合規定，不符合原因為未標示商品檢驗標識。
- B.「中文標示」：計 4 件(項次 7、8、9、10) 不符合規定，不符合情形為無中文標示。