

110 年「攜帶式卡式爐」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	FIRE 火鳥 BIRD 卡式爐	FIRE 火鳥 BIRD	155g/h SDK-7000	中國	三元國際開發有限公司 雲林縣 斗六市鎮東路 360 號 1 樓 05-5373422	成昱生活館有限公司 臺南市北區西門路 4 段 522 號 06-2518978	499	○商品檢驗標識 ●中文標示 本體標示燃氣消耗量 為 155 g/h，與技術文 件資料 165 g/h 不符	總評： ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
2	御膳坊攜帶式 卡式爐	御膳坊	150g/h 18-S0002	越南	亮宏實業有限公司 臺南市北區公園路 994 巷 5 弄 38 之 15 號 1 樓 06-2316000	崧北生活館有限公司 臺南市北區北安路 1 段 185 號 06-3000181	490	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評： ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
3	suntouch 迷 你內焰卡式爐	SUNTOUCH	120g/h ST-330DT	韓國	三元國際開發有限公司 雲林縣 斗六市鎮東路 360 號 1 樓 05-5373422	崧北生活館有限公司 臺南市北區北安路 1 段 185 號 06-3000181	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評： ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
4	卡旺 1777 不 鏽鋼卡式爐	卡旺	200g/h K1-1777S	越南	上旺股份有限公司 高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號 07-3730037	大潤發流通事業股份有限公司 臺南市北區臨安路 2 段 310 號 06-2295999	1,199	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評： ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	妙管家超火大 瓦斯爐	妙管家	210g/h X600	中國	達雅企業股份有限公司 臺中市 大里區忠孝路 182 號 04-24954866	宸鴻五金行 雲林縣斗六市民生路 29 號 05-5332071	1,050	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
6	日燃瓦斯爐 GOOD CHEF 3.5Kw	NICHINEN 日燃	250g/h KC-353	中國	達雅企業股份有限公司 臺中市 大里區忠孝路 182 號 04-24954866	宸鴻五金行 雲林縣斗六市民生路 29 號 05-5332071	1,390	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
7	未標示	宝禾 BAOHE	155g/h BDZ-MS155	中國	未標示	(網購) 露天市集國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 105 號 12 樓 02-55777769	820	●商品檢驗標識商品 本體未貼附商品檢驗 標識 ●中文標示 1. 本體未黏貼成品標 示、使用標示。 2. 商品無報驗義務人 之姓名或名稱、地址。 3. 所附說明書非使用 正體中文。	總評：● ●構造檢查 1. 在通常使用狀態時 ，能裝入預備容器。 2. 器具開關不在關閉 位置時，容器與器具 可接合。 3. 容器誤裝時可與器 具接合且接合處燃氣 洩漏。 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ●壓力感知安全裝置 保護方式為容器脫離式，但 作動後，容器未與器具脫 離。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
8	Mr. Stove 瓦斯爐	Mr. Stove	160g/h DB-081	中國	達雅企業股份有限公司 臺中市 大里區忠孝路 182 號 04-24954866	(網購) 網路家庭國際資訊股份有限公司 臺北市大安區敦化南路 2 段 105 號 12 樓 02-27000898	499	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 燃氣通路之氣密性 <input type="radio"/> 燃氣通路之耐壓性 <input type="radio"/> 燃燒狀態 <input type="radio"/> 電氣點火性能 <input type="radio"/> 壓力感知安全裝置
9	領航家 TANK 坦克爐 4.1	領航家	298g/h X4100	中國	達雅企業股份有限公司 臺中市 大里區忠孝路 182 號 04-24954866	(網購) 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 臺北市信義區忠孝東路四段 555 號 02-6636656	1,139	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 燃氣通路之氣密性 <input type="radio"/> 燃氣通路之耐壓性 <input type="radio"/> 燃燒狀態 <input type="radio"/> 電氣點火性能 <input type="radio"/> 壓力感知安全裝置
10	攜帶式卡式爐	Iwatani	236g/h CB-ODX-1	日本	台灣岩谷股份有限公司 臺北市 南京東路二段 137 號 13 樓 02-25066955	家福股份有限公司台南中正分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 06-2538481	1,999	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	總評: <input type="radio"/> <input type="radio"/> 構造檢查 <input type="radio"/> 燃氣通路之氣密性 <input type="radio"/> 燃氣通路之耐壓性 <input type="radio"/> 燃燒狀態 <input type="radio"/> 電氣點火性能 <input type="radio"/> 壓力感知安全裝置

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 14529「攜帶式卡式爐」(90 年版)。

(1) 構造檢查:器具及器具各部之構造，在製造上應考慮有關燃氣洩漏、發生火災之安全性及耐用性，於通常運輸、安裝、使用時不產生破損或對使用上有障礙之變形，並應符合第 3.1 節(1)~(26)各項。

(2) 燃氣通路之氣密性：

(A) 由容器至器具接合處，加以 9 kgf/cm²之壓力，檢查是否有洩漏。

(B) 由容器和器具之接合部至器具之高壓側處，器具開關全開，加以 9 kgf/cm²之壓力，檢查是否有洩漏。

- (C) 將器具裝置容器後，於器具開關全閉狀態下，以檢知火燄、肥皂液等檢查各部是否有洩漏。
- (D) 器具開關至燄孔處，將器具開關全開，並點燃燃燒器，以檢知火燄檢查各部是否有洩漏。
- (3) 燃氣通路之耐壓性：依 CNS 14529 攜帶式卡式爐第 5.5 節規定試驗，須符合 CNS 14529 攜帶式卡式爐表 1 燃氣通路之耐壓規定(不得變形、破損或洩漏)。
- (4) 燃燒狀態：通常使用時之燃燒狀態須符合 CNS 14529 攜帶式卡式爐表 1 規定(廢氣中一氧化碳濃度應在 0.14%以下、確實移火、不得熄火及回火、火焰要均勻及不發生煤煙)。
- (5) 電氣點火性能：10 次中有 8 次以上能點著，不得有連續不點火，且不得有爆炸性點火。
- (6) 壓力感知安全裝置：
- (A) 從容器和器具之結合部至器具穩壓器之高壓側部位，在壓力 4 kgf/cm² 以上 6 kgf/cm² 以下範圍內時，燃氣通路應關閉，或與器具結合之容器從器具結合處脫離，而使燃氣停止供應之構造。
- (B) 在高壓部之壓力 4 kgf/cm² 以上 6 kgf/cm² 以下範圍內，燃氣通路被關閉後高壓部之壓力產生變化時，須具有燃氣通路不能自動開啟之構造。

2. 標示查核：依商品檢驗法及 CNS 14529 「攜帶式卡式爐」(90 年版)第 7、8 節檢查。

- (1) 商品檢驗標識：「商品檢驗法」第十二條：報驗義務人應於商品本體標示商品檢驗標識。



- (2) 中文標示：

(A) 成品之標示：在器具易見之表面以不易磨滅之方式標示下列各項。

- a. 器具之名稱、型式代號。
- b. 製造年月或批號。
- c. 製造廠商名稱或其代號。

(B) 使用標示：CNS 14529 第 7 節規定。

(C) 使用說明書：CNS 14529 第 8 節規定，應附使用說明書。

(D) 「商品檢驗法」第十一條：報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，除依檢驗標準作有關之標示外，並應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次購樣數量共 10 件，每件購樣 1 台，檢測結果為：

- (1) 品質檢測部分

(A) 「構造檢查」計有 1 件不符合規定(項次 7)。

(B) 「燃氣通路之氣密性」全數符合規定。

(C) 「燃氣通路之耐壓性」全數符合規定。

(D) 「燃燒狀態」全數符合規定。

(E) 「電氣點火性能」全數符合規定。

(F) 「壓力感知安全裝置」計有 1 件不符合規定(項次 7)。

(2) 標示檢查部分

(A) 商品檢驗標識：計有 1 件(項次 7)未貼附商品檢驗標識，其他皆符合規定。

(B) 中文標示：計有 2 件(項次 1、項次 7)不符檢驗規定，其他皆符合規定。