

110 年度「騎乘車輛人員用眼睛防護具(頭盔型)」商品專案市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號：110003017)

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
1	檢查案號： 11060300129 9H600000147009	騎乘車輛 人員用眼 睛防護具	隆輝	規格： 頭盔型 型號： 2000(黑)	越南	隆輝安全帽有限公司 臺南市永康區大灣路 1020 巷 33 號 (06)2728270	富剛商行 雲林縣斗六市民生路 30 號 (05)5374200 統編：72404494	帽:1700 鏡片:300	○商品檢驗標識 R63010 (CI638060102250) ○中文標示	總評：○	
2	檢查案號： 11060300130 9H600000148002	騎乘車輛 人員用眼 睛防護具	帽:泊采 鏡片:健倫	規格： 頭盔型 型號： 無	台灣	健倫塑膠工業有限公司 臺南市仁德區二仁路一 段 156 號 (07)6992261	小帽屋安全帽 雲林縣斗六市大同路 172 號 (05)2353968 統編：38794156	帽:2600 鏡片:280	○商品檢驗標識 (N)C1 1958157 (N)C1 1954376 (N)C1 1953441 (N)C1 1958161 (7C609000401001) ●中文標示 樣品未貼附中文標 示	總評：○	
3	檢查案號： 11060300131 9H600000149002	騎乘車輛 人員用眼 睛防護具	智同	規格： 頭盔型 型號： V4-8	台灣	智同企業有限公司(佳 里廠) 臺南市佳里區忠孝路 318 號 (06)7211000	新兄弟帽店 嘉義市忠孝路 237 號 (05)2788910 統編：66409555	帽:682.5 鏡片:157.5	○商品檢驗標識 R63374 (CI638063741260) ○中文標示	總評：○	
4	檢查案號： 11060300132 9H600000150005	騎乘車輛 人員用眼 睛防護具	帽:松隆 鏡片:見信	規格： 頭盔型 型號： 無	台灣	見信實業股份有限公司 臺南市義安街 66 號 (06)2471515	新兄弟帽店 嘉義市忠孝路 237 號 (05)2788910 統編：66409555	帽:892.5 鏡片:157.5	○商品檢驗標識 (I)C1 1315314 (I)C1 1315315 (I)C1 1315293 (I)C1 1315553 (7C609000401001) ○中文標示	總評：○	
5	檢查案號： 11060300133 9H600000151008	騎乘車輛 人員用眼 睛防護具	鼎立興	規格： 頭盔型 型號： 無	台灣	鼎立興實業有限公司 雲林縣斗南鎮興業路 51 號 (05)5221814	天美安全帽專賣店 臺南市永康區復興路 57 號 (06)2724821 統編：10421395	帽:1300 鏡片:250	○商品檢驗標識 (I)C1 1568871 (I)C1 1568793 (7C6T0900024004) ○中文標示	總評：○	經查本 案屬合 併報驗 案件。

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	備註
6	檢查案號： 11060300134 9H600000152001	騎乘車輛 人員用眼睛防護具	東和興	規格： 頭盔型 型號： ST-22 暗茶 色	台灣	東和興實業股份有限公司 臺南市歸仁區南興里文 化街3段307號 (06)2306311	熊族企業社 臺南市南區中華西路1段 71號1樓 統編：40862947	帽:2240 鏡片:280	○商品檢驗標識 R63013 (CI636060131470) ○中文標示	總評：○	
7	檢查案號： 11060300135 9H600000153001	騎乘車輛 人員用眼睛防護具	長進製帽	規格： 頭盔型 型號： A-801	台灣	長進製帽興業股份有限公司 臺南市永康區永科環路 113號 (06)2033000	熊族企業社 臺南市南區中華西路1段 71號1樓 統編：40862947	帽:560 鏡片:140	○商品檢驗標識 (N)C2 9081321 (N)C2 9081322 (N)C2 9081323 (N)C2 9081325 (7C609000589007) ○中文標示	總評：○	
8	檢查案號： 11060300136 9H600000154004	騎乘車輛 人員用眼睛防護具	坤成	規格： 頭盔型 型號： KC-501	台灣	坤成實業廠(股)公司 臺南市仁德區中山路 113號 (06)5105355	坤成行 臺南市健康路2段415號 統編：10793846	帽:480 鏡片:100	○商品檢驗標識 R63011 (CI638060112050) ○中文標示	總評：○	
9	檢查案號： 11060300137 9H600000155007	騎乘車輛 人員用眼睛防護具	得安	規格： 頭盔型 型號： 史巴克	台灣	得安股份有限公司(義 林廠) 臺南市仁德區新田里新 田二街216號 (06)2706306	一間安全帽店 臺南市東區東門路2段 145號 (06)2081919 統編：36822536	帽:2400 鏡片:1200	○商品檢驗標識 (I)C1 1787849 (I)C1 1788288 (I)C1 1787737 (I)C1 1787889 (7C600000234006) ○中文標示	總評：○	
10	檢查案號： 11060300138 9H600000156000	騎乘車輛 人員用眼睛防護具	東億兆	規格： 頭盔型 型號： ST-22 暗茶 色	台灣	東億兆實業股份有限公司 臺南市歸仁區南興里文 化街3段325號 (06)2306681	一間安全帽店 臺南市東區東門路2段 145號 (06)2081919 統編：36822536	帽:2800 鏡片:300	○商品檢驗標識 R63013 (CI636060131470) ●中文標示 標示之型號為 「ST-22 暗茶色」， 經技術文件比對與 實際樣品構造不 符。	總評：○	違規態 樣：9

備註：

- 符號說明：「●」表示不符合規定；「○」表示符合規定。
- 品質檢測項目：依 CNS 13370「騎乘車輛人員用眼睛防護具」檢測下列品質項目。
  - (1)外觀：以目視檢查眼睛防護具成品及組件。

- (2)平行度：用自動瞄準器或鏡片測驗儀測定。
- (3)屈光力：用自動瞄準器或鏡片測驗儀測定。
- (4)透明度：用光電受光器測試其視感透過率。
- (5)視野：置於人頭模型上，在中心平面點處測定周圍視界角。
- (6)耐熱性：浸泡在 60℃熱水中 10 分鐘後立即放入 4℃冷水經 10 分鐘後取出在常溫乾燥後檢查有無異常現象。
- (7)耐寒性：放在-20℃低溫箱中保持 4 小時後，實施強度試驗，檢查有無異常現象。
- (8)強度：以 CNS2396「騎乘機車用防護頭盔」附錄 4 第 8.6.4 節規定之方法，將鋼錐自規定高度垂直自由落下衝擊待測眼睛防護具。
- (9)構造：應能滿足規定事項。
- (10)材料：應能滿足規定事項。

3. 標示查核：依 CNS 13370 及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」：

(1)商品檢驗標識：(圖例  或  )

(2)中文標示：

- A. 產品名稱。
- B. 種類：依 CNS 13370 第 4 節標示。
- C. 製造廠商名稱或其代號。
- D. 製造年月或其簡單代號。
- E. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址：依商品檢驗法第 11 條之規定。

4. 本次檢驗件數共 10 件。

- (1)品質項目：全數符合規定。
- (2)商品檢驗標識查核：全數符合規定。
- (3)中文標示：計 2 件(項次 2、10)不符合規定，項次 2 未貼附中文標示、項次 10 標示之型號與技術文件登錄之構造不符。