

本局瑕疵瓦斯鋼瓶開關聯合稽查查核統計表

更新日期：107年8月3日

縣市	分裝/驗瓶場	應回收數量	8月3日 回收數量	已回收數量	百分比
苗栗	北誼	18,600	230	4,074	21.90%
彰化	六堅興業	5,500	0	5,746	104.47%
	員林豐榮	19,526	22	11,235	57.54%
	大場興	8,090	30	1,792	22.15%
南投	平生	21,450	48	12,799	59.67%
雲林	昌億	11,833	320	4,578	38.69%
嘉義	嘉義液化石油	10,300	139	8,861	86.03%
	龍宏	2,838	3	1,799	63.39%
高雄	乾惠	4,550	19	771	16.95%
	旭光	7,800	86	3,049	39.09%
宜蘭	金龍	6,500	42	4,073	62.66%
總計		116,987	939	58,777	50.24%

資料來源：本局第六組及相關分局赴分裝/驗瓶場、瓦斯行等執行聯合查核結果

備註：1. 回收商品型號V2S-PA，製造日期2017-09、2017-10、2017-11。

2. 分裝/驗瓶場如有供應其他縣市瓦斯行，仍以該分裝/驗瓶場為統一回報窗口。